

附件：

2022 年度挂牌督办重点隐患清单（第一批）

序号	隐患单位名称	地 址	隐患主要内容	隐患点是否位于 10 人以上作业的人员密集区域	具体说明隐患判定依据：符合(哪个)行业重大隐患判定标准中的第 (几) 项，共 (几) 款	是否经过安全生产技术中介机构评估认定？机构的名称、评估工作人员姓名及联系方式	督办单位	预计完成时间
1	东阳市飞洋箱包厂	珊瑚路 1 号	通道不畅，电气线路私拉乱接，危化品未按规定单独存放	否	否	否	白云街道	3 月底前
2	鸿图塑胶	歌山镇安溪下蒋村	违建占用消防通道	否	否	否	歌山镇	年后开工前
3	东阳市蓝天印业有限公司	北鹿西街 691 号	违章建筑、三合一	是	否	否	江北街道	3 月 1 日
4	东阳市清韵古典红木家具厂	南市大联上陈宅	PV 水管连接中央除尘设备，容易产生静电；容易引起粉尘爆炸	是	粉尘	否	南市街道	3 月底

序号	隐患单位名称	地 址	隐患主要内容	隐患点是否位于 10 人以上作业的人员密集区域	具体说明隐患判定依据 :符合(哪个)行业重大隐患判定标准中的第 (几) 项 , 共 (几) 款	是否经过安全生产技术中介机构评估认定? 机构的名称、评估工作人员姓名及联系方式	督办单位	预计完成时间
5	东阳市昊宇工艺品有限公司	浙江省金华市东阳市巍山镇六怀工业区工业大道 90 号	未设置明显安全警示标志。	否	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准 (2017 版) (三)有限空间作业相关的行业领域 1、未对有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志。	是, 浙江东阳士创安全管理咨询有限公司, 华鹏霄 18267921287	巍山镇	2 月底前
6	东阳市希伟针织帽厂	东阳市吴宁街道成家里村	厂内特种设备(货梯)因使用年限较长,安全附件、安全保护装置、测量调控装置等老化、损坏失效。	是	《特种设备使用单位重大安全隐患识别》中第 3 项“缺少安全附件、安全装置, 或者安全附件、安全装置失灵而继续使用的”, 共 7 款。	是, 浙江东阳圣宏安全管理咨询有限公司, 王芳 13282518066	吴宁街道	2 月底前

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	隐患点是否位于10人以上作业的人员密集区域	具体说明隐患判定依据:符合(哪个)行业重大隐患判定标准中的第(几)项,共(几)款	是否经过安全生产技术中介机构评估认定?机构的名称、评估工作人员姓名及联系方式	督办单位	预计完成时间
7	东阳市湖溪镇精琢电脑雕刻加工点	湖溪镇大连村	未规范制定粉尘清理制度,未及时规范清理作业现场和相关设备设施积尘。	否	专项类重大事故隐患(第九条)	是(金华市明势企业管理咨询有限公司)(陈洁洁 15857961196)	湖溪镇	6月底
8	市级事故多发点(S217 15k+880)	S217 15k+880	事故多发	否	否	否	市交通局	9月底
9	市级事故多发点(南下线 15k+400-16k+750)	南下线 15k+400-16k+750	事故多发	否	否	否	市交通局	9月底
10	市级事故多发点(南下线 16k+850-17k+800)	南下线 16k+850-17k+800	事故多发	否	否	否	市交通局	9月底